




## Схемы главных цепей




ЛИНИЯ  
КУ-113




ВВОД  
КУ-121




ВВОД  
КУ 121.1




ВВОД  
КУ 121.2




ВВОД  
КУ 121.3




СВ  
КУ-132




ТН + ЗСШ  
КУ-145



ТН  
КУ-146



ТЧН  
КУ-151



ТЧН + ЗСШ  
КУ-151.1

## Примерные схемы главных соединений шкафов КРН IV-10

ВВОД №1+ ТН№1	ЛИНИЯ	СВ	ТН №2	ЛИНИЯ	ВВОД №2

ЛИНИЯ	ВВОД №2	ТЧН	ТН №1	СВ	ТН №2